



Inšpektorát práce Trnava

Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava

Obec Pata
obecný úrad
Hlohovecká 103
925 53 Pata

Vaša zn./zo dňa

Naše číslo:
2786/5092/07-P

Vybavuje:
Ing. Moncman

Telefón:
033/5521 614

Vec: Záväzné stanovisko

Dňa 6.8.2007 po písomnom oznámení o odstránení závažných nedostatkov zo záväzného stanoviska ku kolaudovanej stavbe č. 2548/4653/2007-P zo dňa 24.7.2007 vydal miestne príslušný Inšpektorát práce Trnava záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu stavby „Výrobná hala WEGU Slovakia GmbH Pata“ na pozemku p.č. 822/48 a 822/54, v k.ú. Pata, stavebníkom ktorej je V+M Viliam Tóth, Nitianska 367, 925 53 Pata. Predmetom kolaudácie bola stavebná a technologická časť.

IČO: 35 913 401

OKEČ: 25 130

Inšpektorát práce Trnava v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v návaznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) uvádza nasledovné skutočnosti :

Hygienické a sociálne zariadenia

1. Šatne nie sú vybavené dostatočným počtom skriniek na odev a obuv samostatne pre každého zamestnanca, pričom nie sú vybavené nábytkom na sedenie, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. a), b) zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z.z.) a § 4 príloha č.1 bod 18.1.2 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

EZ - preventívne činnosti

2. Nie sú zaznamenané zmeny v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia el. inštalácie (podružné rozvádzače lisov REINARTZ), čo je v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z.
3. Nebolo predložené oprávnenie organizácie, ktorá vykonávala montáž elektrických rozvodov a zariadení, čo je v rozpore § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z.
4. V rozvodnej skrini, nie je dokumentácia pre identifikáciu obvodov, čo je v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2. STN 33 3210.
5. Na rozvodnej skrini Diefenbcher chýba výkonnostný štítok, čo je v rozpore s § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.9.1. STN 33 3210.

EZ - technický stav

6. V rozvodnej skrini nie sú zaslepené priechodky, čím nie je dodržané krytie, čo je v rozpore s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne ktorá vyplýva čl.173 STN 34 1050.

KS vrtačky

7. Od vrtačiek BTU 15, TB 20, 220 T nebol predložený návod na obsluhu, čo je v rozpore s §13 ods.1 zákona č.124/2006 Z.z. a s § 8 ods. 1 a 2 nariadenia vlády 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z.)

TS – lisy

8. Výstreníkové lisy nie sú opatrené miestnym osvetlením pracovného priestoru, čo je v rozpore s §13 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. a s §3 ods. 1 a § 4 ods. 1 príloha č. 1 bod 2.9 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.3 STN 21 0700.
9. Výstredníkové lisy nemajú jasne a zrozumiteľne vyznačené funkcie ovládačov, čo je v rozpore s §13 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. a s §4 ods. 1 príloha č. 1 bod 2.1 nariadenia vlády 392/2006 Z.z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 2.21 STN 21 0700.

Gumárenské a plastikárske stroje

10. Výstup na obslužnú plošinu lisov (cca 80 cm) nie je opatrený zábradlím, čo je v rozpore s §13 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. a s §3 ods. 1 nariadenia vlády 392/2006 Z.z.
11. Jednotlivé vulkanizačné lisy na gumu nie sú opatrené miestnym odsávaním, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 písm. d) a e) a §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. a s § 4 ods. 1 príloha č.1 bod 2.17 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z..

Špeciálne stroje a zariadenia-iné

12. U baličky Reiner DIEZ FP 450, r.v. 1999, kotúč navíjania odpadového pásu nie je opatrený ochranným zariadením, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. a) a d) zákona č.124/2006 Z.z. a s §4 ods. 1 príloha č. 1 bod 2.8 nariadenia vlády 392/2006 Z.z.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce

s ú h l a s í

s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu .

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky v bodoch

č. 9	v lehote do 1 mesiaca
č. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12	v lehote do 3 mesiacov
č. 11	v lehote do 8 mesiacov

a ich odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce.

Kontrola odstránených a zostávajúcich nedostatkov bude inšpektorátom práce vykonaná v rámci kontroly nariadených opatrení v zmysle protokolu č.ITA-07-232-2.2/P-A22-07 zo dňa 20.7.2007 po uplynutí nariadených termínov.

O odstránení nedostatkov v uvedených bodoch je stavebník § 14 ods. 2 písm. b) zák. 125/2006 Z.z.) informovať Inšpektorát práce Trnava v lehote do 6.4.2008

Zúčastnení inšpektori: Ing. Mikuláš Moncman



Moncman
Ing. Mikuláš Moncman
inšpektor práce

Za Obec Pata a stavebníka V+M Viliam Tóth prevzala Ing. Eva Falisová dňa 6.8.2007